

Bruksanvisning för skridskoslipen

GNIDDE



SKRIDSKOSLIPEN

GNIDDE

Leverantör och konstruktör

Rickman von der Lancken


Ledungsplan 1

168 53 BROMMA

Tel 08 / 8715 58

www.gnidde.com

För slipning används slipband NORTON R222 kornstorlek 150 alt 180. Kornstorlek 120 är lämplig då man vill ha lite snabbare avverkning vid t.ex. första gången man slipar eller vid en skada på skridskoskenan.



1
Kläm på sidostyckena så att slipen öppnas. Skjut in ett slipband. Bandet skall vara kortare än aluminiumprofilen



2
Slipbandet på plats




3
Kläm ihop skänklarna, så att spalten mellan dom minimeras. Vänd skridskospetsen mot dig och den svarta plastgaveln ifrån dig. Se bild 4 Placera Gnidde med skridskoskenan mellan skänklarna. Se bild 4 Se till att skänklarna ej trycks isär då du slipar.



4
Låt handen vila på slipen utan att trycka. Slipa c:a 10 ggr. fram och tillbaka utefter hela skenans längd. Flytta därefter slipbandet i sidled c:a 2-3 mm. Fortsätt så tills du känner att du fått en egg på båda sidorna av skenan.

SKRIDSKOSLIPEN GNIDDE



Gradning efter slipning eller då man fått en skada på eggen. (Kört på en sten). Se till att slip bandet täcker en av dom plana ytorna som sticker ut utanför skänklarna.

Placera slipen så att hela planet vilar mot skenans sida.


Slipa 4-5 ggr fram och tillbaka utefter hela skenans längd.

Känn efter med nageln och kontrollera skärpan



Sätt in ett slitet slipband i slipen och polera 1 till 2 ggr. fram och tillbaka. Kontrollera resultatet.

Njut sedan av att åka på välslipade skridskor.



Den GRÅ gaveln är löstagbar. Inuti slipen finns två fack för slipband. Förslagsvis kan man ha två olika grovlekar på slipbanden.



Isskrapa.